

COMO ESTÁ O SOLO NA COMISSÃO DE VISTA ALEGRE?

Assessoria
Técnica
Independente
REGIÃO 3

NACAB
NÚCLEO DE ASSESSORIA
ÀS COMUNIDADES ATINGIDAS
POR BARRAGENS



Oi pessoal,
tudo bem?
sou a professora Anelise!
vou explicar para vocês um
pouco sobre dois importantes
estudos realizados
pelo NACAB
nos últimos
meses...

Estudo de Avaliação de Risco de Cheias

Buscou mapear as áreas afetadas pelas enchentes de 2020, que causaram o revolvimento do rejeito depositado no fundo do rio Paraopeba e a deposição deste material nos solos de várzea;

Estudo do Solo

Buscou diagnosticar a atual qualidade do solo das áreas atingidas pelo rejeito e avaliar se houve alterações nas características físicas e químicas destes solos.

Os dois estudos foram realizados nos **dez municípios** que compõem a Região 3:

REGIÃO 3



Aqui, vamos falar pra vocês um pouco mais sobre os resultados encontrados na comissão de **VISTA ALEGRE**, vamos lá?!


EXPLICANDO O ESTUDO DE AVALIAÇÃO DE RISCO DE CHEIAS

1



Para esse estudo, o Nacab procurou primeiro mapear quais eram os lugares com maior predisposição a serem atingidos pelas cheias.

2



Depois, foram selecionadas as propriedades alvo que fariam parte do estudo e os pontos de campo que iriam nos ajudar a entender até onde a enchente chegou.

3

Com essas informações, entre os dias 01 e 10 de fevereiro de 2021, uma equipe do Nacab, composta por diversos profissionais de diferentes áreas do conhecimento, visitou as propriedades para verificar qual foi a área total atingida pelas cheias de 2020 e descobrir quais foram os danos e prejuízos sofridos pelas pessoas que vivem e trabalham próximas ao rio Paraopeba.



EXPLICANDO O ESTUDO DO SOLO

A primeira etapa foi de planejamento e seleção das áreas de coleta!



COMISSÃO DE VISTA ALEGRE

Pontos de coleta para amostras de solo



7 em área atingida (PAF)

1 em área não atingida (PC)

Destes apenas o ponto controle foi coletado fora da área da comissão de Vista Alegre.

A segunda etapa foi de ida a campo e coleta de amostras de solo!

As coletas foram realizadas por equipes da **Tommasi Ambiental**, empresa contratada pelo Nacab, entre os dias 3 e 19 de novembro de 2020. O trabalho foi acompanhado por analistas da ATI R3 e realizado mediante autorização assinada do proprietário(a) ou responsável pela propriedade.

Locais com sinais de perturbações e/ou possibilidade de contaminação foram evitados.

A terceira etapa
foi a de realização
das análises
laboratoriais!



Nessa etapa, as amostras coletadas foram **enviadas para o laboratório** e realizadas análises de parâmetros físicos e químicos, que buscaram diagnosticar a condição atual do solo e **avaliar se há presença ou não de possíveis contaminantes.**


O QUE ESSES ESTUDOS MOSTRARAM?

► Danos e prejuízos causados pelas enchentes

Dentro da área da comissão de Vista Alegre, foram vistoriadas **14 propriedades** atingidas pelas cheias do rio Paraopeba de 2020.



Foram identificadas **35** edificações atingidas, incluindo residências e benfeitorias.



Foi observado que o rio alcançou uma distância máxima de

3,8 km



da calha do rio Paraopeba (subindo pelo Córrego Grande).



Além disso, o total estimado de área afetada pelas enchentes dentro da área da comissão de **Vista Alegre** foi de

347,09 hectares
sendo desse total:

64,45%

223,27 hectares
pastagens para
criação de gado de
leite e de corte



18,76%

64,01 hectares
formação florestal



9,7%

33,6 hectares
rios e lagos




cerca de **2,83 km**
de estradas de uso público
ficaram submersas pela
inundação

6,8%

23,57 hectares
vegetação do cerrado



Confira abaixo o mapa da **comissão de Vista Alegre** com as áreas inundadas pelas cheias do rio Paraopeba em 2020, os pontos vistoriados, e os principais resultados encontrados.



Alguns dos danos encontrados pelo estudo também incluem:



Danos diretos ao **solo** e perda de produtividade;



Comprometimentos a **captações e abastecimento** de água;



Danos estruturais a **imóveis**;



Danos imateriais ligados à **perda da vida social** associada ao rio Paraopeba e frustrações de projetos pessoais;



Danos à **saúde física e mental**.

► Degradação física do solo


Foram detectadas alterações na quantidade de Silte no solo. Essa condição está mais acentuada nos locais atingidos pelas enchentes de 2020, que apresentaram teores mais altos de silte do que nos locais não atingidos.





O Silte é um tipo de partícula que faz parte da composição natural do solo, mas que, em grande concentração, **pode criar uma crosta na superfície e dificultar a infiltração da água, aumentando o risco de erosão e de transporte dos nutrientes.** Essa crosta **prejudica também o crescimento e desenvolvimento das plantas.** Todos esses fatores podem **prejudicar o uso e manejo desse solo a longo prazo,** gerando **prejuízos à produtividade agrícola dessas áreas.**

Além disso, este tipo de partícula se associa mais facilmente aos metais e ao ser facilmente carregado para outros locais pelo vento e água, pode provocar o transporte destes metais.


Solo com porosidade, espaços vazios e com água



Solo com baixa porosidade, espaços vazios entupidos de silte



SOLO NATURAL



Camada de REJEITO + SEDIMENTO

SOLO ATINGIDO

► **Presença de substâncias químicas no solo acima das concentrações limites previstas na legislação ambiental**

Na região 3, foram identificados apenas **4 PONTOS** com concentrações de metais que configuram contaminação.



Porém, **nenhum destes pontos está localizado na área compreendida pela comissão de Vista Alegre.**

Ainda assim, o estudo revelou que diversas amostras coletadas na comissão apresentaram concentrações de metais acima dos valores limites previstos pela legislação ambiental. De acordo com a Resolução CONAMA 420/2009, o órgão ambiental competente (FEAM - Fundação Estadual do Meio Ambiente) precisará realizar algumas ações nestas áreas.

SOLOS CLASSE 3

6 pontos de área atingida apresentaram metais com concentrações **acima do valor limite no qual o solo consegue manter suas funções principais**, como servir de meio para o desenvolvimento de plantas e outros organismos vivos.


As ações que precisam ser realizadas nos solos destes locais incluem:

- **identificação** da possível fonte de contaminação;
- avaliação da **presença natural ou não** da substância encontrada;
- **controle das fontes de contaminação**;
- **monitoramento** da qualidade do solo e da água subterrânea.

SOLOS CLASSE 1

2 pontos, um de área atingida e um de área não atingida, apresentaram concentrações de metais **abaixo dos limites recomendados** para um solo saudável para maioria das substâncias analisadas. **Não há ações recomendadas para esse local.**


Veja abaixo o mapa da **comissão de Vista Alegre** com as áreas em que foram coletadas amostras de solo, e o tipo de classe do solo de acordo com as concentrações de metais verificadas.



Os solos dos pontos de coleta mais próximos e que estão dentro da mesma Unidade de Paisagem (UP), possuem atributos geoquímicos similares, podendo ser utilizados como referência para entender o panorama.


Nenhum metal excedeu os limites naturais nos pontos amostrados na Unidade de Paisagem 4 na comissão de **Vista Alegre**.

Os metais que ocorreram acima dos limites naturais nos pontos amostrados na Unidade de Paisagem 5, na comissão de **Vista Alegre**, em ordem decrescente foram:



! Entre estes metais o **Cromo e Níquel** excederam os Valores de Prevenção nos pontos de Classe 3, comprometendo as funções do solo.

Confira abaixo as unidades de paisagem que ocorrem na comissão de Vista Alegre:



Legenda

- Solo Classe 1
- Solo Classe 3
- Cursos D'água
- Rio Paraopeba
- Unidade de Paisagem 4
- Unidade de Paisagem 5
- Limites da comissão de Vista Alegre



ORIENTAÇÕES DO NACAB



Os 6 locais com concentrações de metais que estão comprometendo as funções do solo necessitam de acompanhamento e execução de ações pelo órgão ambiental competente, a **Fundação Estadual do Meio Ambiente (FEAM)**. O Nacab já encaminhou os resultados do estudo às Instituições de Justiça que irão solicitar ao órgão ambiental a execução das ações necessárias.



Será realizado o acompanhamento dessas ações, na tentativa de garantir que os direitos das populações atingidas sejam respeitados e garantidos.


Por precaução, o Nacab **NÃO RECOMENDA** a utilização das áreas atingidas pelo rejeito para:



Plantio



Consumo de produtos agrícolas



Pastagem



Consumo de água subterrânea

antes da realização dos estudos de avaliação de riscos à saúde e ecológicos.

Mesmo nenhum dos solos da comissão apresentando uma condição de contaminação, é preciso que sejam investigados os possíveis riscos à saúde gerados pelas concentrações atuais de metais no solo ao longo de toda a calha da comissão.



**Confira os resultados completos
do estudo realizado pelo Nacab
acessando o nosso site**

www.nacab.org.br

**Caso tenha dúvidas, procure o
Chip Dúvidas do Nacab**



31 99596-9065

Acesse e siga o Nacab nas redes



@nacabmg

**Assessoria
Técnica
Independente
REGIÃO 3**

NACAB
NÚCLEO DE ASSESSORIA
ÀS COMUNIDADES ATINGIDAS
POR BARRAGENS